




www.froid-regis.fr
contact@froid-regis.fr

Joint s à clipser sans aimant

Clip-on gaskets without magnet


- Réalisation du cadre de joint sur mesures
Angle thermosoudé
Couper le joint et vérifier que le profil du joint correspond bien.
Mesurer les largeur et hauteur d'axe de gorges à axe de gorges
et les indiquer les dimensions en mm dans la commande.
- Realization of the joint frame to measure
Heat-welded angle
Cut the seal and check that the profile of the seal matches.
Measure the width and height of groove axis to groove axis
and indicate the dimensions in mm in the order.




Référence de commande :
Code = référence - A x B en mm
Exemple : JCS15412 - 450 x 550

A (axe rainure) x B (axe rainure)



JCS15401




JCS15402





JCS15403




JCS15404




JCS15405





JCS15406





JCS15407




JCS15408




JCS15409




JCS15410




JCS15411




JCS15412




JCS15413



JCS15414



JCS15415



JCS15416

