




www.froid-regis.fr
contact@froid-regis.fr

Joint s à plaquer sans aimant

Plated gaskets without magnet


- Réalisation du cadre de joint sur mesures
Angle thermosoudé
Couper le joint et vérifier que le profil du joint correspond bien.
Mesurer les largeur et hauteur extérieur du joint
et les indiquer les dimensions en mm dans la commande.
- Realization of the joint frame to measure
Heat-welded angle
Cut the seal and check that the profile of the seal matches.
Measure the width and height exterior of gasket
and indicate the dimensions in mm in the order.



Référence de commande :
Code = référence - A x B en mm
Exemple : JPS16150 - 450 x 550

A (largeur extérieure) x B (hauteur extérieure)


JPS16141



www.froid-regis.fr




JPS16142



www.froid-regis.fr




JPS16143



www.froid-regis.fr




JPS16144




www.froid-regis.fr



JPS16145




JPS16146




www.froid-regis.fr




JPS16147



www.froid-regis.fr




JPS16148



www.froid-regis.fr




JPS16149



www.froid-regis.fr




JPS16150




www.froid-regis.fr




JPS16151



JPS16152



JPS16153



JPS16154

