




Joints à plaquer avec aimant Plated gaskets with magnet

- Réalisation du cadre de joint sur mesures
 Angle thermosoudé
 Aimant sur 4 cotés
 Couper le joint et vérifier que le profil du joint correspond bien.
 Mesurer les largeur et hauteur extérieur du joint et les indiquer les dimensions en mm dans la commande.
- Realization of the joint frame to measure
 Heat-welded angle
 Magnet on 4 sides
 Cut the seal and check that the profile of the seal matches.
 Measure the width and height exterior of gasket
 and indicate the dimensions in mm in the order.





JPA1- Joints à plaquer avec aimant - Plated gaskets with magnet



JPA2- Joints à plaquer avec aimant - Plated gaskets with magnet